

知 NE40/NE80的新老二层板子卡不能通用问题的解决方法

郭晓翔 2006-02-16 发表

NE40/NE80的新老二层板子卡不能通用问题的解决方法

问题描述:

NE40/NE80新设计的二层板子卡无法插在老版二层板的底板上。

解决方法:

如果老板的二层板需要更换子卡，同时更换底板和该单板上的其他子卡。