

S6500交换机bootrom升级需要注意的问题

问题描述:

工程师使用telnet方式对S6500系列交换机进行版本升级。升级了业务板的bootrom后，重启设备，发现业务板注册不上。

注意事项:

通过telnet方式升级业务板bootrom的时候，一定要先输入命令：

terminal debug

terminal monitor，

这样才能保证看到bootrom是否升级成功的提示信息。

只有在看到提示升级成功后，才能重启设备。