

### S6500系列交换机ACL无法删除的问题的解决方法

**问题描述:**

S6500系列交换机偶尔会出现ACL无法删除的问题

**解决方法:**

规避方法: 重启业务板, 强行使上层软件和底层软件的ACL同步, 重启后就能正常删除。

彻底解决方法: 可以升级到6500-0050及以后的版本。新版本在隐含模式下增加了一个同步ACL的命令 (synchronize qacl slot x)。出现了ACL不同步的情况后, 执行这个命令, ACL就被同步, 之后可以正常被删除。