

### NE16E/08E/05产品1714版本删除某些静态路由不成功问题的解决方法

#### 一 问题描述:

在NE16E/08E/05设备上如果配置了多条进行负载分担的静态路由，在删除了其中一条的时候，但是查看路由表和转发表时，发现对应的表项仍然存在。

#### 二 解决方法:

升级到1714及以后版本问题解决此问题。