

知 关于S6500系列交换机GT48A/GT48单板器件存在兼容隐患的问题

王雪梅 2006-02-22 发表

关于S6500系列交换机GT48AGT48单板器件存在兼容隐患的问题

问题描述:

早期生产的GT48A/GT48单板使用的器件存在兼容隐患,容易导致在转发大包(1000字节以上)的情况下有少量报文丢失。此隐患只在2005年7月15日以前生产的、条码为210231A6640057XXXXXX(含)的GT48A单板,以及在2005年8月12日以前生产的、条码为210231A3600058XXXXXX(含)之前的GT48单板上存在。在发现这个问题后,供应链已经对此类单板进行了隔离处理,目前只有少量该类单板发到市场。

解决方案:

如果发现有转发时存在大包丢失现象的GT48/GT48A单板,请先通过条码检查单板的生产日期。具体方法为:

查看单板模块条码: 210231A6640057XXXXXX;

各字段含义为:

第3到10位: 0231A664表示模块编码, 0231A664为GT48A单板, 0231A360为GT48单板;

第11位: 表示生产厂家;

第12到13位: 表示年份, 05表示05年生产;

第14位: 表示月份, 8表示生产月份, A为十月,B为十一月, C为12月。

第15到20位: XXXXXX表示序号。

这个问题出现的概率较小,不是所有该期间生产单板都有这个问题。因此,请先确认问题现象与本公告中的描述是否相同。如果相同或类似,请更换GT48/GT48A单板。