郭晓翔 2006-02-22 发表

Quidway AR28系列路由器配套BOOTROM 9.12版本发布

一、 使用范围及配套说明:

Quidway AR28路由器配套BOOTROM 9.12作为正式版本发布。

机型	硬件 版本	显示硬 件版本	主机软件	Bootrom烧片 版本		Bootrom升级 版本	备注
Quidw ay AR 28-09	REV. 0	Pcb Ver sion:1.0 Logic V ersion:1	AR28-VRP340- RT0011-912-12 8-a.BIN	RTFMABDA0 5912.BIN		AR28XX-BO OTROM-UPG RADE-912.BI	无老硬 件版本 。
Quidw ay AR 28-10 /AR 28 -11	REV. 0	Pcb Ver sion:1.0 Logic V ersion:1					无老碩 件版本 。
Quidw ay AR 28-30 / AR 28- 31/AR 28-40/ AR 28- 80	REV. 0	Pcb Ver sion:1.0 Logic V ersion:1					无老硬 件版本 。
Quidw ay AR 46-20 / AR 46- 40/AR 46-80	REV. A(RP U主板)	Pcb Ver sion : R TM1RP UA.2	AR46-VRP340- RT0011-512-25 6-a.BIN	RTMRPU A02V304. BIN	RTM .BIM	/RPUA03V304	硬件版 本:R EV.A 显示版本 :Pcb Ver sion:
		RPE Lo gic Ver sion : R PE3.4					RTM1 RPUA 1 上述版 本持Boo rom 在 线升级
		SBG Lo gic Ver sion: 0 12					۰
UNIX h ost	ttyd (v10.01)						
Quidvie	w versi	on: Quidv	riew (DM)V300R0	01B02D023			

二、增减特性说明:

新增特性:无 删除特性:无 修改特性: 无

三、相比前一版本解决的问题说明:

- 1.修改了BootRom菜单下显示启动文件类型错误; BootRom910中显示启动文件类型时,将所有文件都添加上了S属性, 该错误影响用户对BootRom菜单下的启动文件操作;
- 2.修改了串口下载主机程序后,如果TragetName设置成一个别的文件名, 同时Flash空间大小不足,此时Flash描述区中的启动文件类型会被修改: 改错误会导致用户启动文件不可用;
- 3.修改了BootRom菜单下"忽略软件版本"选项提示信息不全的问题;

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG,请参看配套发布《8040 RTFMABDA05 BOOTROM V9.12版本描述文件》