

## 知 NE80/40系列路由器2222SP06到2222SP11版本无法支持32FE单板问题的解决方法

郭晓翔 2006-02-22 发表

### NE80/NE40系列路由器2222SP06到2222SP11版本无法支持32FE单板问题的解决方法

#### 问题描述:

NE40/80/S8016系列产品的2222SP06到2222SP11版本无法支持32FE单板。

#### 处理方法:

升级到2229及之后的版本彻底解决此问题。