

知 NE20 0330版本POS板内存丢失问题的解决方法

王雪梅 2006-02-22 发表

NE20 0330版本POS板内存丢失问题的解决方法

NE20 Version 3.30, RELEASE 0330版本在使用POS板卡时, 会出现NP内存丢失, 从而导致设备重启的问题。建议有需要POS板卡的局点使用VRP 5的版本开局。