

知 Eudemon 500、1000 应用SYN FLOOD防范导致TCP连接无法建立问题说明

郭晓翔 2006-02-22 发表

Eudemon 500、1000 应用SYN FLOOD防范导致TCP连接无法建立问题。

问题描述：

Eudemon1000-vrp3.30-0328 (08)、Eudemon500-vrp3.30-0328(08)以前的版本中使用syn flood 防御特性时，会导致tcp连接无法建立，业务中断。

采取措施：

如需使用SYN FLOOD防范特性，请升级至Eudemon1000-vrp3.30-0328.01 (08)、Eudemon500-vrp3.30-0328(08)或更新版本。