

## 知 NE16E/08E/05系列路由器VRP5.1 1241.02使用ATM扣卡时会由于DA(数据访问) 异常造成系统重启的解决方法

杨汝萍 2006-04-24 发表

### NE16E/08E/05系列路由器VRP5.1 1241.02使用ATM扣卡时会由于DA（数据访问）异常造成系统重启的解决方法

#### 一 问题描述:

产品型号：NetEngine05/08E/16E

版本号：VRP5.10 RELEASE 1241.02

当ATM155扣在VIUB上，运行VRP5.10 RELEASE 1241.02版本时，会导致VIUB因为DA（数据访问）异常重启。

#### 二 原因分析

VIUB的内存管理问题导致。

#### 三 解决方法:

该问题在1241.03及以后的版本中已经做了修改。请升级相应的软件版本到1241.03（含）及以后的版本。可以在<ftp://h3c-ftp>新内部版本归档/01.华为高端-----NE系列、S8016/8070/8070\_VRP/区域受控版本/VRP5.10-1241.03(南非CELL C、内蒙政法网、华东电力、国税、内蒙古大学、中国气象局等)/ 下载使用。请注意此版本目前为受限版本，在使用之前需要特别申请。

该版本已经上载到网站，使用时从网站www.h3c.com.cn获取该版本。