

知 S3526E系列0039版本存在直连网段之间不能相互通信的可能

杨汝萍 2006-04-24 发表

S3526E系列交换机0039版本存在直连网段之间不能互通的可能

故障现象:

在S3526E系列交换机（S3526E, S3526EF, S3526C）的0039版本中，当设备的路由条数 + 直连网段（三层虚接口）的个数总和大于16，且默认路由在设备的硬件路由表中存在时，有可能出现部分直连网段下的主机之间不能跨网段互相通信

解决方法:

如果用户网络中存在路由 + 直连网段的个数总和大于16的情况，升级软件版本至R0040及以后的版本。