

知 NE40主控板交换网板存在逻辑问题的解决方法

杨汝萍 2006-04-25 发表

NE40主控板交换网板存在逻辑问题的解决方法

NE40-4/NE40-8部分交换网板逻辑版本为001和002的主控板存在问题，可能导致异常主备倒换、整机重启，已经在多个局点发生问题。目前可以通过升级对应的逻辑版本解决该问题。

在升级前，可以通过display version的方法确认该单板是否存在逻辑问题。

SRU 9(Master) : uptime is 2 weeks, 3 days, 19 hours, 44 minutes

512M bytes SDRAM

16384K bytes Flash Memory

512K bytes NVRAM

19G bytes Hard Disk

Pcb Version : CR01SRUB REV 0

Logic Version : 005

BootROM Version : 004-135

Software Version : VRP software, Version 5.10 RELEASE 0211

Switch Fabric:

Logic Version : 002 //此处为001或者002，即可以确定逻辑有问题

Software Version : V4R01D1-I03