

知 在S8500上配置SecBlade端口聚合命令导致SecBlade板转发不正常的处理方法

杨汝萍 2006-04-25 发表

在S8500上配置SecBlade端口聚合命令导致 SecBlade板转发不正常的处理方法

问题描述:

在S8500上执行`secblade aggregation slot slot-number`命令后,会导致SecBlade板转发错误,从而导致网络时断时续。

问题影响范围:

该问题存在目前发布的所有SecBlade版本中。

解决方案:

在解决该问题版本发布之前,禁止在S8500上执行该命令。