

## 知 S5600系列交换机主机文件名后缀存在升级兼容问题

彭天付 2006-05-18 发表

### S5600系列交换机主机文件名后缀存在升级兼容问题

#### 问题描述:

S5600-0028以前 (含S5600-0028) 的版本不识别.bin后缀的主机文件, 不能在CLI中使用命令boot boot-loader升级.bin格式目标文件, 也不能在低版本Bootrom中直接升级.bin文件, 否则会出现软件映像非法的错误提示。

#### 解决方案

请先将.bin后缀修改为.app, 然后再执行命令boot boot-loader升级。