

知 Quidway S3900系列交换机主机文件名后缀存在升级兼容问题

彭天付 2006-05-18 发表

S3900系列交换机主机文件名后缀存在升级兼容问题

问题描述:

S3900-0007以前 (含S3900-0007) 的版本不识别.bin后缀的主机文件, 不能在CLI中使用命令boot boot-loader升级.bin格式目标文件, 也不能在低版本bootrom中直接升级.bin文件, 否则会出现软件映像非法的错误提示。

解决方案:

请先将.bin后缀修改为.app, 然后再执行命令boot boot-loader升级。