

Quidway S3552系列交换机R0025P03版本发布

一、使用范围及配套说明:

Quidway S3552系列交换机R0025P03版本正式发布, 使用范围为国内和海外市场。

版本配套关系请参考如下配套关系:

产品配套项目	版本号 (对外)	说明
主机软件	S3528_S3552-VRP310-R0025P03	
BOOTROM	Bootrom202	
网管	Quidview 3.10 DM-3110/NMF3110/NCC3110	
CAMS	国内: CAMS 1.20-3100 海外: CAMS 1.20-0160	
WEB	wnm2.2.2-0005	

二、增减特性说明:

新增特性:

1. 支持百兆BIDI接口板、BIDI SFP模块

删除特性:

无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. 缺陷一

缺陷描述: 在集群进行自动成员加入时(需要有成员正在加入),执行nm-interface或undo nm-interface命令,或改变管理接口的IP地址.

缺陷现象: 成员无法以该member号加入.

2. 缺陷二

缺陷描述: 在交换机启用流重定向(traffic-redirect), 且重定向出口为下一跳(nexthop)类型, 当下一跳对应的ARP被删除后.

缺陷现象: 该条重定向规则失效.

3. 缺陷三

缺陷描述: 配置端口优先级, 然后删除该端口上的MAC表项, 或者对该端口进行shutdown/undo shut操作, 最后取消该端口优先级配置

缺陷现象: 端口优先级在取消后仍然生效.

4. 缺陷四

缺陷描述: 反复进行添加和删除大量路由的操作.

缺陷现象: 产生内存泄漏, 交换机重启.

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《Quidway S3528_S3552-VRP310-R0025P03 版本说明书》。

如有问题, 请联系华为三康技术有限公司服务热线: 4008100504, 8008100504。