

### Quidway S5000系列交换机R0021版本发布

#### 一、使用范围及配套说明:

Quidway S5000系列交换机R0021版本正式发布, 使用范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下配套关系:

产品系列	Quidway S5000以太网交换机
型号	S5000
内存需求	MIN 64M
FLASH需求	MIN 16M
BOOTROM版本号	Bootrom121
目标文件名称	S5000-VRP310-R0023P01.bin (3,442,532 Bytes)
QUIDVIEW版本号	Quidview (DM)V300R001B02D023
CAMS版本号	CAMS1.20-0360
WEB版本号	推荐使用wnm2.2.2-0005
备注	web网管文件和应用程序bin文件是独立的两个文件; Quidview和Cams软件需要单独购买安装。 通过使用“display version”命令可以查看当前Bootrom版本号。

#### 二、增减特性说明:

新增特性:

无

删除特性:

无

修改特性:

无

#### 三、相比前一版本解决的问题说明:

##### 1. 缺陷一

缺陷产生的条件: 交换机收发包一段时间后, 闲置交换机。

缺陷现象: 偶尔会ping不通。

##### 2. 缺陷二

缺陷产生的条件: 频繁shut/undo shut 聚合主端口。

缺陷现象: 频繁shut/undo shut 聚合主端口, 交换机重启。

##### 3. 缺陷三

缺陷产生的条件: 网络中有大量的NTP单播报文。

缺陷现象: 5000 CPU利用率高。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《Quidway S5000-V RP310-0021版本变更说明书》。

如有问题, 请联系华为三康技术有限公司服务热线: 4008100504, 8008100504。