

Quidway S3526系列交换机R0028版本发布

一、使用范围及配套说明：

Quidway S3526系列交换机R0028版本正式发布，使用范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下配套关系：

产品系列	Quidway S3526 series
型号	S3026F/S3526/S3526F
内存需求	MIN 64M
FLASH需求	MIN 8M
BOOTROM版本号	Bootrom 373
目标文件名称	S3526-VRP310-r0028-350-64-a.app
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-3106
CAMS版本号	CAMS 1.20-0360
WEB版本号	WNMV200R001D12SP1
备注	

二、增减特性说明：

新增特性：

无

删除特性：

无

修改特性：

无

三、相比前一版本解决的问题说明：

1. 缺陷一：配置端口强制模式后，重新启动有可能工作在半双工模式下
缺陷产生的条件：配置端口工作在10M/FULL和100M/FULL后，保存配置重启。
缺陷现象：端口有可能工作在半双工模式下，查看端口output有冲突错误产生，从网管上获取到的端口状态为半双工。
2. 缺陷二：Discarding端口可以接收并转发ARP源未解析和ARP源端口移动的报文
缺陷产生的条件：设备上开启STP后，端口角色计算为Discarding端口。从这个端口接收到源未解析的ARP报文，或者从这个端口收到了源端口不匹配的ARP报文。
缺陷现象：报文被该端口软转发，从其它forwarding端口转发出去了，可能形成短暂风暴。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《Quidway S3526-VRP310-R0028 版本说明书》。
如有问题，请联系华为三康技术有限公司服务热线：4008100504，8008100504。