

Quidway S3528_S3552系列交换机R0025P01版本发布

一、使用范围及配套说明：

Quidway S3528_S3552系列交换机R0025P01版本正式发布，使用范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下配套关系：

产品系列	S3552/S3528 series
型号	S3552G/P, S3528G/P, S3552F
内存需求	MIN 64M
FLASH需求	MIN 16M
BOOTROM版本号	Bootrom200 （139版本及以后均可使用，优先使用200）
目标文件名称	S3528_S3552-VRP310-R0025P01.bin （4,190,454 Bytes）
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-3109 （优先使用该版本）
CAMS版本号	CAMS 1.20-0360 （优先使用该版本）
WEB版本号	wnm2.2.2-0005
备注	web网管文件和应用程序bin文件是独立的两个文件；Quidview和Cams软件需要单独购买安装。

二、增减特性说明：

新增特性：

支持百兆BIDI接口板、BIDI SFP模块

删除特性：

无

修改特性：

无

三、相比前一版本解决的问题说明：

1. 缺陷一

缺陷产生的条件：PC配置为FTP Server，交换机配置为FTP Client，从交换机上以主动模式ftp至PC，然后断开连接。

缺陷现象：重复多次操作后，出现内存耗尽。

2. 缺陷二

缺陷产生的条件：在交换机上设置时区，用网管软件查看设备上设备的时区。

缺陷现象：显示的时区不正确。

3. 缺陷三

缺陷产生的条件：交换机上配置logbuffer过滤的正则表达式中下划线的数目超过30个。

缺陷现象：设备重启。

4. 缺陷四

缺陷产生的条件：交换机配置 arp proxy功能。

缺陷现象：无法回应针对不同网段的arp请求。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《Quidway S3528_S3552-VRP310-R0025P01 版本说明书》。

如有问题，请联系华为三康技术有限公司服务热线：4008100504，8008100504。