

Quidway S3528_S3552系列交换机R0025P03版本发布

一、使用范围及配套说明:

Quidway S3528_S3552系列交换机R0025P03版本正式发布, 使用范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下配套关系:

产品系列	S3552/S3528 系列
型号	S3552G/P, S3528G/P, S3552F
内存需求	MIN 64M
FLASH需求	MIN 16M
BOOTROM版本号	Bootrom202
目标文件名称	S3528_S3552-VRP310-R0025P03.bin (4,204,018Bytes)
QUIDVIEW版本号	Quidview 3.10 DM-3110/NMF3110/NCC3110 (优先使用该版本)
CAMS版本号	CAMS 1.20-3100 (优先使用该版本)
WEB版本号	wnm2.2.2-0005
备注	web网管文件和应用程序bin文件是独立的两个文件; Quidview和Cams软件需要单独购买安装。

二、增减特性说明:

新增特性:

支持百兆BIDI接口板、BIDI SFP模块

删除特性:

无

修改特性:

无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. 缺陷一

缺陷产生的条件: 在集群进行自动成员加入时(需要有成员正在加入),执行nm-interface或undo nm-interface命令,或改变管理接口的IP地址.

缺陷现象: 成员无法以该member号加入。

2. 缺陷二

缺陷产生的条件: 在交换机启用流重定向(traffic-redirect), 且重定向出口为下一跳(next hop)类型, 当下一跳对应的ARP被删除后。

缺陷现象: 该条重定向规则失效。

3. 缺陷三

缺陷产生的条件: 配置端口优先级, 然后删除该端口上的MAC表项, 或者对该端口进行shutdown/undo shut操作, 然后取消该端口优先级

缺陷现象: 端口优先级在取消后仍然生效。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《Quidway S3528_S3552-VRP310-R0025P03 版本说明书》。

如有问题, 请联系华为三康技术有限公司服务热线: 4008100504, 8008100504。