

Quidway S3900-EI系列交换机R0013A版本发布

一、使用范围及配套说明:

Quidway S3900-EI系列交换机R0013A版本正式发布, 使用范围为国内和海外市场。

版本配套关系请参考如下配套关系:

产品系列	Quidway S3900
型号	S3928P-EI S3952P-EI S3928P-PWR-EI S3952P-PWR-EI S3928F-EI
内存需求	MIN 64M
FLASH需求	MIN 16M
BOOTROM版本号	Version 223
目标文件名称	S3900EI-VRP310-r0013A-223.bin
QUIDVIEW版本号	Device Manager, Version 3.10, Release 3104
WEB 版本号	Version 3.1.3-0043
CAMS版本号	CAMS 1.20-0360
备注	

二、增减特性说明:

新增特性:

无

删除特性:

无

修改特性:

无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. 缺陷一

缺陷产生的条件: 在使用了新版本FLASH的设备上进行FTP方式加载APP或者使用display diagnostic-information等与读写Flash相关的命令。

缺陷现象: 经常性的出现命令执行失败, 如在通过ftp下载大文件的过程中, 剩余空间足够大的情况下, 提示如下:

```
Local space is not enough !
System will delete the file which has been transferred, please wait...
...Error Writing Local File: not enough space!
```

因此, 在此之前的版本如果用在用Intel J3D flash的设备上, 会出现ftp, sftp, display diag 等不成功。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《Quidway S3900EI-VRP310-R0013A-223 版本说明书》。

如有问题, 请联系华为三康技术有限公司服务热线: 4008100504, 8008100504。