

Quidway S3900-SI系列交换机R0022版本发布

一、使用范围及配套说明:

Quidway S3900-SI系列交换机R0022版本作为正式版本发布。版本使用范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下配套关系:

产品系列	Quidway S3900
型号	S3928P-SI S3952P-SI S3928TP-SI S3924-SI
内存需求	Min 64M
FLASH需求	Min 8M
BOOTROM版本号	Version 224
目标文件名称	S3900SI-VRP310-r0022-224.bin
QUIDVIEW版本号	Device Manager, Version 3.10, Release 3106
WEB 版本号	Version 3.1.3-0044
CAMS版本号	CAMS 1.20-0360
备注	

二、增减特性说明:

新增特性:

无

删除特性:

无

修改特性:

无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. 缺陷一

缺陷产生的条件: 在使用了INTEL J3D FLASH的交换机上进行FTP方式加载APP或者使用display diagnostic-information等与读写Flash相关的命令。

缺陷现象: 经常性的出现命令执行失败, 如在通过ftp下载大文件的过程中, 剩余空间足够大的情况下, 提示如下:

```
Local space is not enough !
System will delete the file which has been transferred, please wait...
...Error Writing Local File: not enough space!
```

2. 缺陷二

缺陷产生的条件: 采用web来管理设备堆叠组。

缺陷现象: 在使用的过程中web页面弹出错误提示框, 操作变得很慢甚至停滞。错误提示如下:

```
Internal error!
```

3. 缺陷三

缺陷产生的条件: 设备可以和putty互通, 但是无法和reflection (另外一种SSH客户端软件) 互通。

缺陷现象: 设备不支持SSH client软件reflection。

4. 缺陷四

缺陷产生的条件: 早期版本如果用户配置了undo password-control length enable, 再配置了小于10位的密码, 并保存配置。

缺陷现象: 此时通过拷贝配置的方式给其它交换机, 会导致密码配置丢失。

5. 缺陷五

缺陷产生的条件: 配置一个本地用户, 将Local-user的密码设为密文方式。通过MIB browser查看设备, 能把密码以纯文本显示出来。

缺陷现象: 设备的用户名密码在MIB browser 上以明文纯文本显示。

6. 缺陷六

缺陷产生的条件: 向设备发BPDU报文, 且报文中的"message age"变化。

缺陷现象: 收到BPDU的"message age"变化报文, 设备会发出TCN消息。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《Quidway S3900-SI-VRP310-R0022-224版本说明书》。

如有问题, 请联系华为三康技术有限公司服务热线: 4008100504, 8008100504。

