

Quidway S5600系列交换机R0028A版本发布

一、使用范围及配套说明:

Quidway S5600系列交换机R0028A版本正式发布, 使用范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下配套关系:

| | |
|---------------|--|
| 产品系列 | Quidway S5600 |
| 型号 | S5624P S5648P S5624P-PWR S5648P-PWR S5624F |
| 内存需求 | MIN 128M |
| FLASH需求 | MIN 16M |
| 主板BOOTROM版本号 | Version 312 or later |
| 扩展板BOOTROM版本号 | Version 220 or later |
| 目标文件名称 | S5600-VRP310-r0028A-312.app |
| QUIDVIEW版本号 | Device Manager, Version 3.10, Release 3105 |
| WEB 版本号 | Version 3.1.3-0060 |
| CAMS版本号 | CAMS 1.20-0365 |
| 备注 | |

二、增减特性说明:

新增特性:

无

删除特性:

无

修改特性:

无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. 缺陷一

缺陷产生的条件:

在使用了新FLASH的交换机上进行FTP方式加载APP或者使用display diagnostic-information等与读写Flash相关的命令。

缺陷现象:

经常性的出现命令执行失败。

如在通过ftp下载大文件的过程中, 剩余空间足够大的情况下, 提示如下:

Local space is not enough !

System will delete the file which has been transferred, please wait...

...Error Writing Local File: not enough space!

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《Quidway S5600-VRP310-R0028A-312版本说明书》。

如有问题, 请联系华为三康技术有限公司服务热线: 4008100504, 8008100504。