

Quidway S3026系列交换机R0034版本发布

一、使用范围及配套说明:

Quidway S3026系列交换机R0034版本作为正式版本发布, 版本使用范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下配套关系:

产品系列	S3000 series
型号	S3026
内存需求	MIN 24M
FLASH需求	MIN 8M
BOOTROM版本号	Bootrom170
目标文件名称	S3026-vrp310-r0034-170.app
QUIDVIEW版本号	Quidview 3.10 DM-3106
CAMS版本号	CAMS 1.20-0360
WEB版本号	wnm2.2.2-0004
备注	

二、增减特性说明:

新增特性:

1. 支持集群增强特性, 具体包括: 即插即用特性, 管理vlan同步, Tracemac特性。详见《集群增强特性说明书》。

2. Link-Delay特性:

在组网应用中, 设备对接时候, 例如不同厂家的LANSWITCH对接, 或者我司交换机与PC对接, 由于PHY兼容性问题导致链路不停UP/DOWN。为了避免协商不稳, 导致DOT1X/STP等特性运行不稳, 需使用该特性。

删除特性:

无

修改特性:

无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. 缺陷一

缺陷产生的条件: 设备作为成员交换机加入到集群, 因握手超时在命令交换机中的集群状态为down, 重新加入到集群中。

缺陷现象: 设备重启。

2. 缺陷二

缺陷产生的条件: 设备收到团体名为空字段的SNMP报文。

缺陷现象: 会导致内存泄漏。

3. 缺陷三

缺陷产生的条件: 配置静态arp表项, 且表项中的vlan ID不是vlan 1, 保存配置, 重启交换机。

缺陷现象: 重启后静态arp的配置丢失。

4. 缺陷四

缺陷产生条件: S3026作为ftp server, 客户端用ftp的端口号21进行telnet指令, 输入的用户名或密码超过500字节。

缺陷现象: 导致设备异常。

5. 缺陷五

缺陷产生条件: 在进行端口的计数器清零后, 用网管软件绘制端口的统计曲线。

缺陷现象: 计数器统计不正常。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《Quidway S3026-V RP310-R0034 版本说明书》。

如有问题, 请联系华为三康技术有限公司服务热线: 4008100504, 8008100504。