

Quidway S2000B系列交换机R0011版本发布

一、使用范围及配套说明:

Quidway S2000B系列交换机R0011版本作为正式版本发布, 版本使用范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下配套关系:

产品系列	S2000 series
型号	S2008B/2016B/2026B
内存需求	16M
FLASH需求	1M
BOOTROM版本号	Bootrom104
目标文件名称	S2008B_2016B_2026B-0011.app

二、增减特性说明:

新增特性:

无

删除特性:

无

修改特性:

系统更加稳定

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. 缺陷一

缺陷产生的条件: S2026B保存后重启flash selftest会报错, 但配置文件保存正常, 重启后业务正常。

缺陷现象: 保存配置后, 重启交换机报错信息为:

```

Please check port leds.....
Initialize LS4CLTSU .....OK!
SDRAM selftest.....OK!
FLASH selftest fail at BOARD CONFIG DATA BAK //自检出错
Switch chip selftest.....OK!

```

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《Quidway S2000B-VRP310-R0011 版本说明书》。

如有问题, 请联系华为三康技术有限公司服务热线: 4008100504, 8008100504。