

Quidview DM 3.10-3106版本发布公告

一、使用范围及配套说明:

Quidview DM 3.10-3106版本正式发布, 使用范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下配套关系:

组件名称	配套主机类型
Device Manager	路由器: R1600/R1602/R1603/R1603E/R1604/R1612/R1613/R1614/R1615、R1760、R2501/R2509/R2511/R2501E/R2509E/R2511E/R4001/ R4001E、R2610/R2610-RPS/R2611/R2611-RPS/R2620/R2621/R2630/ R2630E/R2631/R2631E/R2631E-RPS、R3640/R3680/R3640E/R3680E/ R3680E-RPS、AR 2809/2809B、AR18-10/12/13/15/16/18/13V/18V、AR 28-10/11/12/13/14/30/31/40/80、AR46-20/20E/40/40E/80/80E、AR18-20/ 20S/22-24/30/30E/31/31E/32/32E/33/33E/34/34E/35/35E、VG10-40/ 10-41、VG21-08、VG20-08L、VG20-16、VG20-32、VG80-20、VG80-20T、XE200、XE2000、SecPath1000、SecPath1800F、SecPath100N、SecPath100V、SecPath1000F、SecPath100F、SecPath10F、SecPath500F、S5W59、iSPath1000、Eudemon100/200/500/1000、NE05/NE16/NE08/NE16E/ NE08E、NE80、NE40-2/4/8、NE20-2/4/8、NE5000/5000E、SecEngine D500、SecEngine D200 交换机: S8016、S2403F、S2403H、S2008C、S2016C、S2024C、S2008、S2016、S2026、S2008B、S2016B、S2026B、S2008-EI、S2016-EI、S2403H-EI、S2026Z-SI、S2026C-SI、S2024、S3026、S3026V、S3026C-SI、S3026G-SI、S3026S-SI、S3026C-PWR、S3026E、S3026E-FM/FS、S3026G、S3026T、S3026C、S3026C-24-12FS、S3026C-24-12FM、S3050C、E026、E026-SI、E050、S3026F/FM/FS、S3526、S3526F/FM/FS、S3526E、S3526E-FM/FS、S3526C、S3526C-24-12FS、S3526C-24-12FM、S3528G、S3528P、S3552G、S3552P、S3552F-SI、S3552F-EI、S3552F-HI、S3924-SI、S3952P-SI、S3928P-SI、S3928P-EI、S3952P-EI、S5012G、S5012G-DC、S5012T-12/10GBC、S5012T-12/10GBC-DC、S5024G-24/20TP、S5024G-24/20TP-DC、S5624P、S5624P-PWR、S5648P、S5648P-PWR、S5516、S6506、S6506R、S6503、S8505、S8505T、S8508、S8508E、S8512、S8512E、MA5200F、SR8805、SR8808、SR8812、S2108-SI、S2116-SI、S2126-SI、S2108-EI、S2116-EI、S2126-EI WLAN: WA1003、WA1003A、WA1005、WA1006、WA1006+、WA1006E、WA1008、WA1208、WA1208H

二、增减特性说明:

新增特性:

1. 增加对以下设备的支持: VG21-08,更改sysoid后的secpath10F, VG20-08L, VG20-16, VG20-32, VG80-20, VG10-40(新版本), VG10-41(新版本), VG80-20-T, SecPath500F。
2. Epon管理支持FTTH MIB
3. 对F1或Monza组成的堆叠, 重启堆叠可重启堆叠中的所有设备。
4. 新增单板: 8060_1CPOS, 8060_8CE1, LSB1GV48DA, SR01GV48VB。

删除特性:

1. 对S3552系列设备删除了流模板配置功能。
2. 对S85系列设备删除了DHCP配置功能。

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. 解决JCE1.2.1过期造成的SNMPv3失效问题, 现替换为JCE1.2.2。
2. 解决S5600设备没有插扩展板时端口错位的问题。
3. 解决了65系列设备指示灯问题, 导致65设备面板打不开的问题。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《Quidview DM 3.10-3106 版本说明书》

如有问题, 请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 8008100504/4008100504。