

Quidway S3900-SI系列交换机R1510L01版本发布

一、使用范围及配套说明:

Quidway S3900-SI系列交换机R1510L01版本正式发布, 版本使用范围受限于存在DLDP配合问题的局点。

产品系列	Quidway S3900SI
型号	S3924-SI S3928P-SI S3952P-SI S3928TP-SI S3928P-PWR-SI
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	V317(V213及以上版本, 优先使用V317)
目标文件名称	(采用了新的压缩算法, app大小减小) S3900SI-VRP310-R1510L01.bin (3,488,201字节) S3900SI-VRP310-R1510L01-S168.bin (3,488,794字节)
QUIDVIEW版本号	Quidview 3.10 DM-R3110 Quidview 3.10 NCC-R3110 Quidview 3.10 NMF-R3110
CAMS版本号	CAMS 1.20-R3105及以上版本
WEB版本号	Version 3.1.5-0040
备注	S3900SI-VRP310-R1510L01-S168.bin和S3900SI-VRP310-R1510L01.bin是不同的软件, 前者的ssh加密算法为168bits, 后者的加密算法为56bits。

二、增减特性说明:

新增特性:

无

删除特性:

无

修改特性:

无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. 缺陷一

缺陷产生的条件: S3900和对端设备对接, DLDP状态为down, 过一段时间, 对端设备断口up。

缺陷现象: S3900的DLDP状态仍然为down, 不能和对端进行DLDP协议协商, 必须手工DLDP reset才能up。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《Quidway S3900SI-VRP310-R1510L01 版本说明书》

四、版本存放路径:

版本已经上载到H3C-FTP, 请直接下载使用。访问路径:

h3cft01-in /新内部版本归档/09.低端交换机-----彭天付/15.3900/2.区域受限版

相关的配套《操作手册》、《命令手册》存放路径为:

\\h3c-infoserver\01-中文手册\03-用服归档\02-以太网交换机\07-低端LanSwitch\11-S3900系列

如有问题, 请联系华为三康技术有限公司服务热线: 4008100504, 8008100504。