

### S8016系列 VRP3.10-5346版本发布

#### 一、使用范围及配套说明：

S8016系列 VRP3.10-5346作为正式版本发布。版本配套关系请参考如下表格：

软件子系统名称	可加载程序名称	版本号
主机软件	S8016-VRP3.10-5346.bin	S8016-VRP3.10-5346
MPU板BootROM	mpub_rboot.bin	ver129
MLPU板BootROM	mlpub_rboot.bin	ver128
NAT板 (HPMA) BootROM	natb_rboot.bin	ver127
NAT板 (HPMB) BootROM	nathb_rboot.bin	ver128
CLPU板BootROM	clpub_rboot.bin	ver130
EWFE板BootROM	32fe_rboot.bin	ver129

该版本支持的Huawei-3Com设备型号有S8016。

#### 二、增减特性说明：

该版本针对上一正式版本—5345没有增加的特性。

#### 三、相比前一版本解决的问题说明：

##### 1.缺陷一：

缺陷描述：TRAP信息溢出时异常重启问题。

解决方法：此问题在本版本已经修改解决。

##### 2.缺陷二：

缺陷描述：无心跳重启问题。

解决方法：此问题在本版本已经修改解决。

##### 3.缺陷三：

缺陷描述：MPUB：8016主控板无法启动。

解决方法：此问题在本版本已经修改解决。

##### 4.缺陷四：

缺陷描述：同步8011产品新合入的单板逻辑。

解决方法：此问题在本版本已经修改解决。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《版本说明书》和《版本使用指导书》。

如有问题，请联系华为三康技术有限公司服务热线：4008100504，8008100504。