

Quidway S6500-VRP3.10-R3037版本发布公告

一、 使用范围及配套说明:

Quidway S6500-VRP3.10-R3037作为正式版本发布, 提供Quidway S6500系列产品新引擎 (Saliencell II) 产品开局和升级使用, 替代Quidway S6500新引擎局点以前的版本。该版本只能使用于Saliencell II系列引擎, 不能用于Saliencell I引擎。

该版本使用范围为全球。

版本配套表:

产品系列	S6500
型号	S6506/S6506R/S6503/S6502
内存需求	最小256M
FLASH需求	最小32M
BOOTROM版本号	主控板BOOTROM软件使用随机自带版本即可, 无需升级。LS82GT20、LS82GP20和LS81TGX1B业务板BOOTROM软件要求使用201、204及以上版本 LS82GT20A,LS82GP20A 和 LS81TGX1C业务板BOOTROM软件要求使用500 及以上版本 LS81GT48业务板BOOTROM软件要求使用403及以上版本 除以上业务板外, 其他业务板BOOTROM软件要求306及以上版本
目标文件名称	S6500-VRP310-R3037.app
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-B3111, Quidview NMF 3.10-B3111, Quidview NCC 3.10-B3111
CAMS版本号	CAMS 1.20-3100

二、 增减特性说明:

新增特性: 无

三、 相比前一版本解决的问题说明:

1. OPTED04589

问题产生的条件: 系统中存在逻辑版本为005的业务板, 重启动该单板或者系统

问题现象: 小概率出现该单板的端口只能收报文不能发报文。

详细的软件特性变更、命令行变更、解决问题列表、及历史版本记录等信息, 请参看《Quidway S6500-VRP310-R3037版本说明书》。