

Quidway AR18-2X系列路由器VRP3.40-F1703版本发布

一、 使用范围及配套说明：

Quidway AR18-2X系列路由器VRP3.40-F1703版本对外正式发布，该版本不受限使用。

产品系列	AR 18-2X系列
型号	AR 18-21/ AR 18-22/ AR 18-23-1/ AR 18-22-8/ AR 18-22S-8/ AR 18-23S-1
内存需求	Min 64M(AR 18-21/ AR 18-22/ AR 18-23-1/ AR 18-22-8) Min 128M(AR 18-22S-8/ AR 18-23S-1)
FLASH需求	Min 8M(AR 18-21/ AR 18-22/ AR 18-23-1/ AR 18-22-8) Min 16M(AR 18-22S-8/ AR 18-23S-1)
BOOTROM版本号	9.03(AR18-21/22) 9.52 (AR18-22-8/23-1) 14.52(AR18-22S-8/23S-1) (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看)
目标文件名称	AR182X-VRP340-R1702.BIN(AR 18-21/ AR 18-22/ AR 18-23-1/ AR 18-22-8, 6,531,262字节) AR182XS-VRP340-R1702.BIN(AR 18-22S-8/ AR 18-23S-1, 7,292,381字节)
QUIDVIEW版本号	Quidview 3.10 DM-B3111, Quidview 3.10 NMF-B3111, Quidview 3.10 NCC-B3111, Quidview 3.10 BIMS-B3111, Quidview 3.10 VSM-B3111, Quidview 3.10 VDM-B3111
CAMS版本号	无
WEB版本号	1.06
备注	无

二、 增减特性说明：

新增特性：增加Aux/Con合一功能

删除特性：无

修改特性：无

三、 相比前一版本解决的问题说明：

1. ORTD15036

首次发现版本：VRP340-R1702

问题产生的条件：PC通过EHT2/0与设备相连，通过NMAP对设备进行扫描。

问题现象：几十秒后设备重启。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《版本说明书》