

知 为什么S3552系列交换机与华为客户端配合做802.1X认证不能通过

陈玉龙 2006-08-28 发表

这是因为某些ACS设备不支持service type为huawei，认证时会返回auth type not supported by External DB的错误提示。这种情况可将S3552系列交换机上认证的server-type修改为标准即可。命令为：
[Quidway-radius-huawei]server-type standard