

知 S3552系列交换机的部分设备三层转发报文时携带的源MAC不正确

陈玉龙 2006-08-28 发表

如果S3552系列交换机的设备MAC为000f-e2xx-xxxx，且软件版本为0015时，可能导致三层转发后报文的源MAC是桥MAC而非虚接口MAC。此现象属于软件bug，通过软件升级可以解决。