

## 知 TippingPoint IPS系统时间偏差问题的解决方法

胡俊 2006-08-29 发表

需要去掉时间设置页的最下面的那个夏令时的勾。