

## 知 Huawei Eudemon防火墙VRRP主备不能正常切换问题的解决方法

胡俊 2006-08-29 发表

需要把主路由器和备份路由器VRRP的优先级最大差值要配置为小于6，否则主备路由器不能正确切换。