

知 用R26/36路由器+语音板卡，出现本地FXS口电话互拨接不通的现象，该如何解决

诸列鸣 2006-09-01 发表

用R26/36路由器+语音板卡，出现本地FXS口电话互拨接不通的现象，该如何解决

可能是由于版本的问题。

发现该路由器的VRP版本为1.74-0015（版本比较老，可能有一些未知问题），升级至最新的0019版本问题解决。