

## 知 VP8030 ADSL下终端注册问题

黄冰诚 2006-09-08 发表

### VP8030 ADSL下终端注册问题

VP8030为我司的ADSL终端，有多种工作模式：

1.桥接方式

2.路由方式

当为桥接方式时，由下接的8220可视电话进行呼叫一切正常；

当使用路由方式时，下接PC机器和可视电话，PC机器能正常上网，可视电话不能注册到GK上。

抓包分析结果：当为路由方式时可视电话注册的RRQ能出去，GK回的RCF不能经过VP8030回到可视电话。当换成VP8030增强型时可以使用路由方式。