

## 知 NE40上无法识别备用主控板的硬盘和Flash的解决方法

周灯台 2006-09-08 发表

### NE40上无法识别备用主控板的硬盘和Flash的解决方法

一般情况下，如版本为VRP3.10-233201主用主控板能够识别版本为VRP3.10-2317的备用主控板的硬盘和Flash，但是如果主备板版本差别太大，如VRP3.10-233201的主用主控板是无法识别VRP3.10-0430等的备用主控板的硬盘和Flash的，但可以通过串口升级主机软件使得主备主控板同步，从而解决无法识别的问题。