

知 AR28/AR46系列路由器作为终端接入服务器Connection timed out问题的解决方法

胡斌B 2006-09-11 发表

AR28/AR46系列路由器作为终端接入服务器Connection timed out问题的解决方法

问题现象:

查看主进程的日志文件可以看到类似下面的信息:

```
06-05-31 21:10:02 Error: ttya9 pid=1396: recv socket fail Connection timed out
```

问题原因:

前置机端ttyd主进程已经启动,子进程也正常启动,此时路由器异常掉电,大约两个小时后由于ttyd子进程始终不能从路由器端收到数据,从而出现Connection timed out现象。由于tcp连接超时,主进程会记录上述信息。

解决办法:

正常现象可以不处理;也可以在路由器断电后,杀死ttyd程序的主进程,这样便不会在日志信息中出现Connection timed out的错误信息。