


S9500交换机URPF转发成功，但是没有做URPF过滤问题处理方法

一、故障处理流程



图一、URPF转发成功，但是没有做URPF过滤故障处理流程

二、故障处理步骤

1) 步骤1

检查端口相关配置，确定是否在入端口配置重定向，而且重定向规则中的ACL，是否能将要进行过滤检查的报文重定向，并且重定向到NAT板。

```
[S9500-Ethernet1/1/1]dis this
#
interface Ethernet1/1/1
port access vlan 2
traffic-redirect inbound ip-group 2000 rule 0 system-index 1 slot 13 2
#
return
```

2) 步骤2

检查VLAN接口配置。在入VLAN接口下检查，是否使能URPF。如果没有使能，则不能进行URPF检查。

```
[S9500-Vlan-interface2]dis this
#
interface Vlan-interface2
urpf enable to slot 13
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
#
return
```

3) 步骤3

上述步骤无法定位问题，请联系800进一步处理。