

知 Quidway S3552系列交换机R0025P05版本端口隔离兼容模式存在问题的解决方法

彭天付 2006-09-15 发表

S3552系列交换机R0025P05版本端口隔离兼容模式存在问题的解决方法

一、 问题描述:

S3528_S3552-VRP310-R0025P05版本如果启用端口隔离兼容模式(compatible mode), 即: "[Quidway]port-isolate-mode compatible"会导致环回检测、集群等功能工作不正常。

二、 原因分析:

无

三、 解决方法:

避免设置端口隔离兼容模式, 默认的端口隔离模式没有问题。或者升级到R0025P06及以后的版本解决。