

## 知 Quidway S3552系列交换机在STP环境中删除vlan或者广播风暴条件下出现收发包异常的解决方法

彭天付 2006-09-15 发表

### Quidway S3552在STP环境中删除vlan或者广播风暴条件下出现收发包异常的解决方法

#### 一、 问题描述:

S3552系列交换机的R0018及以前的版本在配置STP/RSTP/MSTP的情况下, 执行删除vlan操作或者网络中有广播风暴时, 可能导致报文收发异常, 从而对业务产生影响。

#### 二、 原因分析:

无

#### 三、 解决方法:

升级软件版本到R0019及更新的版本解决。或者在执行删除vlan操作时, 先将所有端口从vlan中删除, 再进行vlan删除规避解决。