

## 知 NE40/80中同一业务板上不同时提供E1和T1通道的说明

谭卫 2006-09-16 发表

### NE40/80中同一业务板上不同时提供 E1和T1通道的说明

同一业务板上不同时提供E1和T1通道，业务板可通道化为E1还是T1在出厂时已经确定，用户不能自己改变。