

CAMS 2.10-R0119版本发布公告

一、使用范围及配套说明

CAMS 2.10-R0119版本正式发布, 使用范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下配套关系:

1. 软件运行环境配套表

软件运行环境配套表如表1所示:

表1: 软件运行环境配套表

操作系统	硬件要求	数据库系统版本	浏览器版本
Windows 2000 Server/ Windows Server 2003简体中文	最大可以支持10000用户, 保存3个月的计费话单: PC服务器-HP ML350G4-1*Xeon 3.0 GHz或以上-1G(2*512M)-2*72G(10K) SCSI RAID1-软驱-CDROM-642 RAID卡(128M缓存)-15"彩显-塔式-3年5*8服务-英文资料-725W-键盘/鼠标 最大可以支持30000用户, 保存3个月的计费话单: PC服务器-HP ML350G4-2*Xeon 3.0 GHz或以上-1G(2*512M)-2*72G(10K) SCSI RAID1-软驱-CDROM-642 RAID卡(128M缓存)-15"彩显-塔式-3年5*8服务-英文资料-725W-键盘/鼠标 用户自助、Portal服务器, 最大可以支持30000用户: PC服务器-HP ML350G4-1*Xeon 3.0 GHz或以上-1G(2*512M)-36G(10K) SCSI-软驱-CDROM-集成网卡+10&100M网卡-15"彩显-塔式-3年5*8服务-英文资料-725W-键盘/鼠标	SQL Server 2000 Standard简体中文 (需安装 Service Pack 4补丁)	IE 5.5以上版本

2. 产品版本配套表

产品版本配套表如表2所示:

表2: 产品版本配套表

配套类	配套设备、软件名称及版本号	CAMS组件名称及版本号
1	S2403H-VRP310-0018 S2000EI-VRP310-0014 S3026S-SI-VRP310-0010 S3026-VRP310-0028 S3026EGTC-E026-E026T-VRP310-0035 S3050C-VRP310-0030 S3526-VRP310-0024 S3526EFC-VRP310-0038 S3528_S3552-VRP310-0022 S3552FHI-CMW310-0003 S3900-EI-1508P01 S3900-SI-1510 S5000-VRP310-0019 S5600-VRP310-1508P01 S5516-VRP310-027SP1 S6506-VRP310-3042 S8500-VRP310-1211	CAMS2.10-R0119 平台组件(包括LDAP业务) CAMS2.10-R0119 计费组件 CAMS2.10-R0119 LAN接入组件 CAMS2.10-R0119 Portal组件(注: S3528P-VRP3.10-0012及以后版本支持Portal) CAMS2.10-R0119 EAD安全策略组件(注: EAD配套设备: 3050C; 3026E/G/C/T系列; 3026CPW; S3526; S3526C; 3528/52 P/G系列; S5000系列; S5600系列; S6500系列)
2	MA5200E MA2.10-7149	CAMS2.10-R0119 平台组件(包括LDAP业务) CAMS2.10-R0119 LAN接入组件 CAMS2.10-R0119 计费组件 CAMS2.10-R0119 Portal组件
3	R3640E 8040-VRP3.3-0003 AR46-40 8040-VRP3.4-0006	CAMS2.10-R0119 平台组件(包括LDAP业务) CAMS2.10-R0119 LAN接入组件 CAMS2.10-R0119 计费组件
4	NE08E-0327	CAMS2.10-R0119 平台组件(包括LDAP业务) CAMS2.10-R0119 LAN接入组件 CAMS2.10-R0119 计费组件
5	WLAN1208 V100R001C03B063 WLAN1208E V200R001C03B025	CAMS2.10-R0119 平台组件(包括LDAP业务) CAMS2.10-R0119 LAN接入组件 CAMS2.10-R0119 计费组件

配套类	配套设备、软件名称及版本号	CAMS组件名称及版本号
6	XLog1.00-0315	CAMS2.10-R0119 平台组件(包括LD AP业务) CAMS2.10-R0119 LAN接入组件 CAMS2.10-R0119 EAD安全策略组件

3. 防病毒软件配套表

防病毒软件配套表如表3所示:

表3: 防病毒软件配套表

序号	软件名称	版本号
1	Rising(瑞星)	瑞星杀毒软件网络版全系列产品 (17.49以后的版本), 包括中小企业版, 企业版, 专用版。支持语言包括简体中文、繁体中文和英文。
2	Jiangmin(江民)	江民杀毒软件KV网络版2005、2006 (SOHO版, 教育版, 企业版, 行业版), 支持中英文 (含繁体中文)。
3	Kingsoft(金山)	金山毒霸网络版2.0 + SP2 中文版; 金山毒霸2005 中小企业版 中文版。
4	Trend(趋势)	趋势科技 PC-cillin 2005 网络安全版, 中文版本: 1 2.0.1389; 趋势科技防毒墙网络版客户机, 中文版本: 7.0。
5	McAfee	McAfee SecurityCenter 英文企业版: 9.1.08、Virus Scan企业版8.0.0(4320)、VirusScan企业版7.0.0(4.2.60)。
6	Norton(诺顿)	Norton AntiVirus 企业版 (中文版), 具体版本: 7.60.926; Symantec AntiVirus 英文企业版, 版本: 9.0.0.338/10.0.0.359。
7	Ahn(安博士)	V3 VirusBlock 2005 中文版 (单机版), 具体版本: 6.0.0.0

二、增减特性说明:

新增特性:

支持EAP-TLS、PEAP-MsChapV2认证。

删除特性:

无

修改特性:

无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1)SSD00342

首次发现版本: CAMS2.10-B0110

问题产生的条件: 在EAP认证方式下, 用户恶意尝试登录被加入黑名单中。

问题现象: 用户继续认证, 仍然能够进行验证密码, 而不是提示该用户已加入黑名单。

2)SSD00627

首次发现版本: CAMS2.10-B0110

问题产生的条件: 配置设备管理用户时不输入使用权限。

问题现象: CAMS服务器不应该下发权限等级, 但实际上CAMS给用户下发了权限等级为0。

系统日志中2号报文如下:

Code = 2

ID = 27

ATTRIBUTES:

Service_Type(6) = 1

Session-Timeout(27) = 200

hw-Connect-Id(26) = 28

Login_Service(15) = 0

hw_Exec_Privilege(29) = 0

3)SSD03534

首次发现版本: CAMS2.10-B0110

问题产生的条件: 在CAMS配置管理台的[系统管理/系统配置/接入设备配置]中分别配置一个LAN接入业务和设备管理业务的设备IP地址为相同的IP地址。

问题现象: 在[系统管理/系统配置]中单击<立即生效>按钮, 导致CAMS后台进程无法正常运行。

4)SSD03274

首次发现版本: CAMS2.10-B0110

问题产生的条件: 在特定条件下进行界面配置操作。

问题现象: CAMS配置台[系统管理/系统配置]中丢失多个配置项, 相关功能不可用。

5)SSD03215

首次发现版本: CAMS2.10-B0110

问题产生的条件: CAMS任意一个组件采用特定的操作顺序进行安装。

问题现象: 安装程序崩溃, 需要卸载CAMS重新安装才能成功安装该组件。

6)SSD03176

首次发现版本: CAMS2.10-B0110

问题产生的条件: 在进行证书认证时, 客户端和服务端使用的根证书不一致。

问题现象: 认证失败, 但用户不加入黑名单。

7)SSD03077

首次发现版本: CAMS2.10-B0110

问题产生的条件: 在CAMS配置管理台的[系统管理/系统配置/漫游配置]中配置两条域名不同, 但IP地址和端口号相同的配置项, 并在[系统管理/系统配置]中单击<立即生效>按钮。

问题现象: CAMS后台运行异常, 并且不能自动启动。

四、版本存放路径

版本已经上载到H3C-FTP, 请下载直接使用。