

## 知 NE80/40路由器LPUF单板上的子卡不能够热插拔的问题

汪洋 2006-09-24 发表

### NE80/40路由器LPUF单板上的子卡不能够热插拔的问题

NE80/40路由器上使用LPUF单板的时候，LPUF单板可以进行热插拔（注意拔单板前需要将通过downlpu命令将单板和网板的通道关闭），但是LPUF单板上的子卡不可以进行热插拔。如果对LPUF单板上的子卡进行热插拔，虽然不会造成子卡的硬件损坏，但是进行热插拔的子卡将无法识别。