

知 NE80/40主备主控板上的配置文件大小不一致问题的解决方法

汪洋 2006-09-24 发表

NE80/40主备主控板上的配置文件大小不一致问题的解决方法

NE80/40产品在保存完配置之后，有时候会发现主备主控板上的配置文件大小不一致，略有差距。这是由于在配置中存在有密文配置和密码，在某些情况下，由于加密算法的问题，加密出来的内容不一致（反运算后能还原出同样的密码），导致配置文件的大小不一致，不会影响正常使用和主备切换。