

知 NE40 VRP5.3混插子卡与IPv6功能无法同时使用的说明

陈昊 2006-09-24 发表

NE40 VRP5.3混插子卡与IPv6功能无法同时使用的说明

NE40 VRP5.3版本是需要paf.txt和license.txt文件的，值得注意的是，如果环境里有混插的子卡，在VRP3.1升级到VRP5.3的过程中必须要用配套文件夹中IPV6 Disable中的paf.txt文件和license.txt文件，有主备环境的路由器主、备用主控板的flash都要正确才能正常启动。否则会造成混插的子卡不能正常识别。