

## 知 S8500交换机新发货的机框为什么没有防尘网?

馬光恩 2006-09-28 发表

### S8500交换机新发货的机框为什么没有防尘网?

Q: S8500交换机新发货的机框为什么没有防尘网?

A: S8500系列机框后背右侧有一个防尘网对流入机框的空气进行过滤, 在多尘环境请注意及时清洗防尘网, 保证空气风道的畅通。

如果在室温变化不大的情况下发现单板运行温度有明显的升高, 很有可能就是防尘网堵塞, 请及时清洗。

由于防尘网容易发生堵塞, 影响散热效果, 新发货的机箱已经取消防尘网, 旧机箱可以考虑把防尘网拔出, 以免防尘网堵塞导致单板温度过高, 影响业务正常运行。