

### H3C桌面视讯终端TopView-B5107版本发布

#### 一、使用范围及配套说明:

H3C 桌面视讯终端 TopView-B5107版本根据市场需求, 修改了一些问题, 发布新版本, 主要用来解决网上问题, 。

版本配套关系请参考如下配套关系:

产品系列	8041 视讯终端
型号	TopView BND
内存需求	最小128M
TopView BND 软件版本号	TopView-B5107
TopView BND 软件目标文件1名称	TopView-B5107.exe
TopView BND 软件目标文件2名称	H3C MG6030 多媒体网关 快速入门.pdf
TopView BND 软件目标文件3名称	H3C MG6030 多媒体网关 用户手册.pdf
MG6030 版本号	MG6030-B5107

#### 1. 版本使用限制及注意事项

限制一:

本软件必须与一个特定的 MG6030 终端绑定以后才可以进行数据协作。一个 TopView BND 软件只能注册到一个 MG6030 上, 一个 MG6030 同时也只能接受一个 TopView BND 注册。

限制二:

在未使用组播的情况下, 因带宽和机器性能影响, 只能支持 10 方会议。

限制三:

在使用真彩色而非 256 色时需要更大的带宽支持。

限制四:

只有会议主席可以进行程序共享和桌面共享操作。

限制五:

不支持跨网段和 NAT 穿越功能。

限制六:

文件传输不支持大小超过 4G 字节的文件, 不能同时发送多个文件。

#### 二、增减特性说明:

##### 1. 硬件特性更新

新增特性: 无

删除特性: 无

修改特性: 无

##### 2. 软件特性更新

新增特性: 无

删除特性: 无

修改特性: 配置批量导入模板增加 H.323 注册服务器, 地址导入导出对各字段的限制

。

#### 三、相比前一版本解决的问题说明:

##### 1. 问题VVD01159

首次发现版本: TopView-B5102

问题产生条件: TopView 向 MG6030 导入地址簿时, 不填写注册 ID 且电话类型是 H.323

问题现象: TopView 向 MG6030 导入地址簿时, 当不填写注册 ID 且电话类型是 H.323 时, 会提示“H.323 注册 ID 必须含有字母”, 导致不能进行导入操作。

##### 2. 问题VVD00905

首次发现版本: TopView-B5102

问题产生条件: 频繁地进行注册、注销操作

问题现象: TopView 与一 MG6030(1) 绑定成功后取消绑定, 然后与另一 MG6030(2) 进行绑定, 因与 MG6030(2) 网络不通, 绑定失败。然后重新绑定 MG6030(1), 程序出错。

##### 3. 问题VVD02078

首次发现版本: TopView-B5106

问题产生条件: 对导出的 .cfg 配置文件进行修改

问题现象：导入非法配置文件，MG6030 重启后出现异常

#### **4. 问题VVD01648**

首次发现版本：TopView-B5106

问题产生条件：频繁进行加入会议、退出会议及创建会议

问题现象：主动退出原被邀请会议后再创建会议，出现所有按键不可用情况。

#### **5. 问题VVD01576**

首次发现版本：TopView-B5106

问题产生条件：共享桌面时，主席锁定桌面

问题现象：TopView与会者加入主席的会议时，提示“主持人已停止会议”，导致与会者不能成功加入会议。

如有问题，请联系H3C服务热线：4008100504/8008100504。