

### H3C VG系列语音网关CMW180-R0020版本发布

#### 一 使用范围及配套说明:

H3C VG系列语音网关CMW180-R0020版本对外正式发布, 该版本使用范围不做限制。

版本配套关系请参考如下配套关系:

产品系列	型号	内存需求	FLASH需求	BOOTROM版本号	目标文件名称	QUIDVIEW版本号	CAMS版本号
H3C VG	H3C VG 80-20	最小64M	最小16M	2.06版本	VG8020_VG2008L-CMW180-R0020.bin	Quidview DM 3.10-R3112 Quidview NMF 3.10-R3112	CAMS V1 .00-0150
H3C VG	H3C VG 10-40	最小32M	最小16M	1.06以上版本	VG104X_VG2016_VG2032_VG2108-CMW180-R0020.bin	Quidview DM 3.10-R3112 Quidview NMF 3.10-R3112	CAMS V1 .00-0150
H3C VG	H3C VG 10-41	最小32M	最小16M	1.06以上版本	VG104X_VG2016_VG2032_VG2108-CMW180-R0020.bin	Quidview DM 3.10-R3112 Quidview NMF 3.10-R3112	CAMS V1 .00-0150
H3C VG	H3C VG 20-16	最小64M	最小16M	1.06以上版本	VG104X_VG2016_VG2032_VG2108-CMW180-R0020.bin	Quidview DM 3.10-R3112 Quidview NMF 3.10-R3112	CAMS V1 .00-0150
H3C VG	H3C VG 20-32	最小64M	最小16M	1.06以上版本	VG104X_VG2016_VG2032_VG2108-CMW180-R0020.bin	Quidview DM 3.10-R3112 Quidview NMF 3.10-R3112	CAMS V1 .00-0150
H3C VG	H3C VG 21-08	最小32M	最小16M	1.06以上版本	VG104X_VG2016_VG2032_VG2108-CMW180-R0020.bin	Quidview DM 3.10-R3112 Quidview NMF 3.10-R3112	CAMS V1 .00-0150

#### 二 增减特性说明:

新增特性: ISDN用户侧本地B通道管理特性, 支持ISDN的B通道本地管理的基本功能; 支持ISDN的B通道本地管理的强化功能; 支持B通道选择方式。

删除特性: 无

修改特性: 无

#### 三 相比前一版本解决的问题说明:

##### 1. 问题BCDD04753

首次发现版本: CMW180-E0020

问题产生条件: 相连的FXS口和FXO口都同时配置极性翻转。

问题现象: FXO口不能发送connect消息, 呼叫建立异常。

##### 2. 问题VVD00787

首次发现版本: CMW180-E0020

问题产生条件: 使用R2信令通话。

问题现象: 如果PBX发送错误的线路信令0000, 将导致通话断线。

##### 3. 问题VVD00706

首次发现版本: CMW180-E0020

问题产生条件: RRC报文中没有携带产品标识和版本标识。

问题现象: VG向阿尔卡特的IP PBX注册失败。

##### 4. 问题VVD00896

首次发现版本: CMW180-E0020

问题产生条件: 与XE200组网, VG配置的编解码与XE配置的不一致。

问题现象: 丢32字节和4096字节的内存, 最终导致业务不通。

#### 四 目前版本存在问题及规避措施:

##### 1. 问题VVD01957

首次发现版本: CMW180-E0020

问题描述: 本地带外传输调试信息显示错误。

规避措施: 无

##### 2. 问题BCDD05071

首次发现版本: CMW180-E0020

问题描述: 语音网关的pri接口不支持用户侧本地管理

规避措施: 无

详细解决问题列表, 请参见《H3C CMW 1.80-R0020版本使用指导书》。