

知 操作S6500系列交换机时如何正确使用防静电手腕

曲飞 2006-11-09 发表

为了避免静电对交换机的电子器件造成损坏，除了对安装交换机的场所要采取防静电措施外，还要注意：

在安装各种交换机的部件，特别是电路板时，必须佩带防静电手腕。

拿电路板的时候，最好拿电路板边缘，不要接触元器件和印制电路。

防静电手腕的使用方法如下：

第一步：将手伸进防静电手腕。

第二步：拉紧锁扣，确认防静电手腕与皮肤有良好的接触。

第三步：将防静电手腕，插入交换机机箱的防静电手腕插孔内，或者用鳄鱼夹夹在机箱的接地柱上。

第四步：确认防静电手腕良好接地。